


GELENKWELLEN-ANBINDUNG

GDS SHAFT

Gerätemodul · Gelenkwellen-Modul



GDS SHAFT

Der GDS shaft wird am Gegenrahmen auf der Rückseite verschraubt und ist die erste Vorrichtung für die Gelenkwellenanbindung.

Durch das Anbringen dieses Erweiterungsmoduls bleibt die Gelenkwelle immer in derselben Position. So ist die Aufnahme des an der Zugmaschine montierten GDS Hauptmoduls problemlos möglich.

MERKMALE

LACKIERT

ZENTRIERT

GELENKWELLE

IM ÜBERBLICK

BESCHREIBUNG

BESTANDTEILE

- Gelenkwellenplatte
- Lagervorrichtung (Platte)
- Schraubensatz
- Vorbereitung für Lagerbuchse – Gelenkwelle (GDS Klauenkupplung 1, 2)
- Farbe: lackiert

SPEZIFIKATION

- Aufnahme der Gelenkwelle an verschiedensten Geräten (zentriert)
- Geeignet für gehobene sowie gezogene Maschinen in Verbindung mit der GDS Klauenkupplung
- Wird nicht benötigt bei direkter Verbindung mit dem Getriebe

MONTAGE

- An GDS G1, G2 oder G3 Gerätemodule in Verbindung mit der GDS Klauenkupplung

AUF EINEN BLICK

TECHNISCHE DATEN

FARBE	Lackiert
FUNKTION	Gelenkwellen-Anbindung (zentriert)
EINSATZ	Gehobene & gezogene Maschinen
MONTAGE	An GDS G1 · G2 · G3 + Klauenkupplung



Arbeitsmaschinen in **Sekunden ankuppeln** – ohne auszusteigen.